
Compatibilité Electromagnétique de tous les jours

Résumé des perturbations conduites

Filtré et isolé




Masse

Couplage par rayonnement

• Le courant lp crée un champ magnétique qui rayonne sur les autres câbles par couplage inductif.

Une tension induite peut être gênante si le courant perturbateur est élevé ou de variation rapide.




Câbles victimes

Couplage par rayonnement

- Exemple d'une électronique dans un coffret métallique. Il existe une capacité parasite :
 - entre le circuit imprimé et le boîtier,
 - entre le câble et le boîtier

Toute différence de potentielle entre ces éléments engendrera un courant parasite par couplage capacitif.

Coffret métallique




Couplage par rayonnement

Pour améliorer ce montage...
Il faut limiter les capacités parasites :

- entre le circuit imprimé et le boîtier,

- entre le câble et le boîtier

Colonnettes métalliques Reliant la masse électrique et la masse mécanique.




Plaquer le câble ou mieux le blinder

Fente dans un plan de masse


Un plan de masse a une impédance faible s'il ne présente pas de fente. Une fente dans un plan de masse rayonne comme une antenne métallique complémentaire (avec les champs E et H inversés).

Il faut donc éviter de fendre un plan de masse!


Champ électrique



Champ magnétique




Fente dans un plan de masse



Equivalent à une antenne quart d'onde (L=1nH/cm)

- Il existe une boucle entre la source et le récepteur.
- Si la distance entre les deux composants est importante ou si les signaux sont de fréquence élevée alors les fils présentent une impédance Z.







L'impédance commune Z est telle que V1 # V2

- Les fameuses boucles de masse
- Peut-on les éviter ?

 Les fameuses boucles de masse
Dés que l'on connecte 2 éléments on crée une boucle!




- Il faut réduire les surfaces des boucles.
- Il faut rendre équipotentiel la source et le récepteur.
- Multiplier les boucles n'est pas gênant et permet d'augmenter l'équipotentialité.




• Le câblage des masses en étoile est souvent préconisé...




 Le câblage des masses en étoile ne doit plus être utilisé!




 Dans de telles installations il faut rajouter une connexion de masse pour limiter la surface de la boucle.




Sans condensateurs de découplage, la boucle peut être importante



Avec un condensateur de découplage, la boucle est réduite!



Le routage des circuits imprimés



- Limitation des surfaces réceptrices
- Un plan de masse est idéal pour limiter les surfaces


Par où revient le signal?



Le courant doit revenir!

- Aussi près que possible du chemin aller

 Dans un circuit imprimé, quand le signal traverse il faut également prévoir le retour du signal au plus près



Empilement des couches


Exemple d'empilement de couches (10) d'un circuit imprimé




- Une couche signal proche d'un plan de masse est optimisée
- Les différents plans de masse sont interconnectés en de multiples points
- Un plan d'alim. doit être proche d'un plan de masse (augmentation de C)

Exemple du rayonnement d'une horloge à 50MHz (tr/tf 4ns, Vp=3V)

Cas d'un circuit imprimé avec une piste de 10 cm




Sans plan de masse



Avec plan de masse

Le plan de masse réduit l'émission (fondamental) de 40dB! (100)

Les blindages de protection




Effet de peau

Le blindage doit être conducteur Le champ magnétique est absorbé => beaucoup de matière nécessaire Le champ électrique est réfléchi => simple tôle suffi

Une fente dans un blindage rayonne!

Raccordement des câbles blindés








- Principaux risques :
 - Destruction des matériels (20000 compteurs/an)
 - La réparation des lignes téléphoniques : 10M€/an

Mais il n'est pas rentable de protéger toutes les lignes.

- 40 personnes/an foudroyées (15 morts)
- Risque important lié au rayonnement



Obligation de se protéger dans les zones à risque





L'humidité du sol et la chaleur provoque un gros nuage : le cumulo-nimbus.

Des vents violents dans le nuage séparent les charges + et - comme dans une grosse machine électrostatique. Les charges positives migrent vers le sommet du nuage.

Au sol se concentrent des charges positives.


Quand le champ électrique est de l'ordre de 10 à 20 KV/m un précurseur descend du nuage vers le sol. A quelques dizaines de mètres du sol un arc en retour monte du sol vers le nuage. Quand les 2 arcs se rejoignent c'est la décharge vers le sol. Le tonnerre est l'onde sonore qui accompagne la décharge.







Un courant très fort pendant un temps très court




La foudre Les effets directs

- Au point d'impact
- Dus à l'écoulement du courant dans les éléments plus ou moins conducteurs: Électrocutions, incendies,

destructions de matériel





La foudre Les effets indirects

Par conduction

Une surtension >10KV peut créer un courant >1KA!



Par rayonnement

Le champ rayonné va créer des surtensions dans toutes les boucles




Par montée du potentiel de terre

Les fils de terre peuvent s'élever en potentiel : >1000V




Les surtensions transitoires...



Sans parafoudre le matériel sera détruit 10KV Matériel sensible Le parafoudre protège le matériel sensible en évitant la montée de potentiel Matériel Parafoudre sensible


Protection en mode commun

Entre phases et terre Entre neutre et terre




Protection en mode différentiel

Entre phases et neutre







Quelques petits problèmes

• Énergie d'un choc de foudre

- Un choc de foudre de produit à h ~ 5Km
- Le champ électrique statique moyen est de 10KV/m
- La charge totale Q de l'éclair est de 50 Coulombs
- Il y a environ 1,5 millions de chocs de foudre par an en France (soit un choc toutes les 20 secondes)

DDP entre nuage et sol : $U = E.h = 10^4 \times 5 \times 10^3 = 50MV$

Capacité équivalente :
$$C = \frac{Q}{U} = \frac{50}{50 \times 10^6} = 1 \mu F$$

Énergie stockée dans ce condensateur : $W = \frac{1}{2}CU^2 \approx 10^9 Joules$

Puissance moyenne dissipée par la foudre : $P = \frac{W}{T} = \frac{10^9}{20} = 50MW$

Quelques petits problèmes

La tension de pas


Quelle est la DDP entre les pattes d'une vache qui broute à 100 m du point d'impact d'un choc de foudre de 25KA ? (la résistivité du sol est ~ de 1000 ohms.m).

D'après le théorème d'Ampère : $U = \frac{0.2 \times I \times \rho}{1}$

$$U_{100} \approx \frac{0.2 \times 25 \times 10^3 \times 10^3}{100} = 50000 \ Volts$$

$$U_{101} \approx \frac{0.2 \times 25 \times 10^3 \times 10^3}{100} = 49500 \ Volts$$

$$U = U_{100} - U_{101} = 500 \cdot Volts$$



Fin

Merci!